


소 양 천 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동


소 양 천 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동



가업동


소 양 천 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)



KEY PLAN

← 가업동



→ 홍문동

범례



홍문동



② 연석 파손 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7
0.4x0.5

Ⓐ2



① L±19.0

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

Ⓐ2

① ②

③

④ ⑤



가업동


소 양 천 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




홍문동



가업동


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




홍문동
↑



↓
가업동


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동


범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상



홍문동
↑




↓
가업동




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -






범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면




좌측

우측




배면




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면