


간 매 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



여 주
↑



② 유간부 토사퇴적
L=10.0



이 천

① 후타재 망상균열
0.6x3.0


간 매 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주


범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여 주



① 유간부 토사퇴적
L=10.0



이 천


간 매 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



여 주
↑



↓
이 천


간 매 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


이 천 ←




A1 P1 A2

→ 여 주

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



여 주
↑




↓
이 천

간 매 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상

- ABUT 1 -




① 받침부식 5ea



③ 0.3/3.0

- ABUT 2 -





② 받침부식 5ea





간 매 교

교각 손상현황도


PIER 1




전면



좌측



우측



배면