


당 우 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리




당 우 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리
↑




↓
당산리

당 우 교

바닥판 상면 손상현황도



P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




당 우 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리



당산리


당 우 교

바닥판 상면 손상현황도

P4 ~ P5(S5)


KEY PLAN

← 당산리



→ 가산리


범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리



① 열화
1.0x15.0x2ea



당산리


당 우 교

바닥판 상면 손상현황도

P5 ~ A2(S6)

KEY PLAN


← 당산리



→ 가산리

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상




가산리

③ 패임
0.2x3.0



② 유간부 토사되적
L=10.0



1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7

① 열화
1.0x15.0x2ea

A2

① 열화
1.0x15.0x2ea

A2

P5

1 2

3

4 5

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0




당산리

당 우 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

← 당산리




→ 가산리



가산리



② 종조인트 누수
L=15.0




↓ 당산리

당 우 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




↓
당산리

당 우 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상




당 우 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



가산리




당산리

당 우 교


바닥판 하면 손상현황도

P4 ~ P5(S5)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리




당산리

당 우 교



바닥판 하면 손상현황도

P5 ~ A2(S6)

KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




↓
당산리

당 우 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




③ 재료분리
0.2x1.0




신설교대

A1



④ 파손
0.3x5.0





⑤ 백태
1.0x10.0

A2

당 우 교


교각 손상현황도

PIER 1




전면

신설교각



좌측

우측




신설교각

배면

당 우 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면

신설교각



좌측

우측




신설교각

배면

당 우 교


교각 손상현황도

PIER 3




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면

신설교각



좌측

우측





신설교각

배면


당 우 교

교각 손상현황도

PIER 4




전면



좌측

우측




배면

당 우 교


교각 손상현황도

PIER 5


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면