




무 촌 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



옥촌리




무촌리

무 촌 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



목촌리



무촌리


무 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN


무촌리 ←




→ 옥촌리

범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



옥촌리




무촌리

무 촌 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



옥촌리



② 유간부 토사퇴적
L=7.0




무촌리

무 촌 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



목 촌 리
↑




↓
무 촌 리

무 촌 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
			미세망상



목촌리
↑




↓
무촌리

무 촌 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



목촌리




무촌리

무 촌 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들음
	미세망상		미세망상



목촌리
↑




↓
무촌리

무 촌 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



무 촌 교


교각 손상현황도

PIER 1





범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	침 식	미세망상




전면



좌측

우측








배면

무 촌 교

교각 손상현황도


PIER 2



무 촌 교


교각 손상현황도

PIER 3





범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	침 식	미세망상




전면



좌측

우측



배면