


부 평 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

부평리 ←




→ 강천리

범례



강천리



부평리


부 평 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


부평리 ←



→ 강천리



강천리



부평리


부 평 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN


부평리 ←



→ 강천리



강천리




부 평 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

부평리 ←




→ 강천리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



강천리





부평리


부 평 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2




- ABUT 1 -



① 0.2/3.0X8ea


- ABUT 2 -



부 평 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면

⑥ 0.3/3.0x2ea