


신 라 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리



③ 접속부 파손
0.2x1.0




당산리

신 라 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리




당산리

신 라 교

바닥판 상면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리




당산리

신 라 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리




당산리

신 라 교

바닥판 상면 손상현황도


P4 ~ A2(S5)

KEY PLAN





범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



가산리

③ 유간부 토사퇴적
L=10.5




당산리

신 라 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리
↑




↓
당산리


신 라 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)



범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



가산리
↑





↓
당산리


신 라 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)



가산리
↑






↓
당산리

신 라 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)

KEY PLAN



가산리




당산리

신 라 교


바닥판 하면 손상현황도

P4 ~ A2(S5)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		돌움
	미세망상		



가산리
↑




↓
당산리

신 라 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2





범례

콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



A1






A2



신 라 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측






배면



신 라 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측




배면

신 라 교


교각 손상현황도

PIER 3





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측






배면



신 라 교

교각 손상현황도

PIER 4




전면



좌측

우측



배면