


운 암 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례



신남리



도전리


운 암 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리


범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	토사퇴적		박락
	돌출		열화
	미세망상		



신남리



도전리




운 암 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



신남리
↑



↓
도전리


운 암 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



신남리
↑



↓
도전리


운 암 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



신남리
↑




↓
도전리

운 암 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상

- ABUT 1 -



① 누수흔적
0.8x10.5x2ea


- ABUT 2 -



운 암 교


교각 손상현황도

PIER 1



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

운 암 교


교각 손상현황도

PIER 2



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면