


초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌움		미세망상



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		열화
	파손		미세망상
	토사퇴적		



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P4 ~ P5(S5)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P5 ~ A2(S6)

KEY PLAN




범례



초현리



③ 유간부 토사되적
L=5.0




울촌리

초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리




을촌리

초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리




을촌리

초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리




울촌리

초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P4 ~ P5(S5)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



초현리




울촌리

초 현 교

바닥판 하면 손상현황도


P5 ~ A2(S6)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



초현리




울촌리

초 현 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2

KEY PLAN




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -




초 현 교

교각 손상현황도


PIER 1

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

초 현 교


교각 손상현황도

PIER 2


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

초 현 교

교각 손상현황도


PIER 3

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

초 현 교


교각 손상현황도

PIER 4


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	침 식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

초 현 교


교각 손상현황도

PIER 5



KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



전면



배면