


하 거 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



홍문동



가업동


하 거 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 땀	미세망상



홍문동



가업동


하 거 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동



가업동


하 거 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동
↑



↓
가업동


하 거 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



홍문동



가업동


하 거 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사침적	들뜸	미세망상



홍문동




가업동

하 거 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	열화		재료분리
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




하 거 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측





배면

하 거 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측



배면