


단 현 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



관한리



① 후타재 균열
0.1/0.2x20ea




여주

단형 1 교

바닥판 상면 손상현황도

$$P1 \sim P2(S2)$$

KEY PLAN



공례



50



철근노출



강재부스



백 태



누 수



파 손



하
하



화재
연구



자료분리




토사퇴적



3/0	U/0
-----	-----



미세망상



관한리



① 후타재 균열
0.1/0.2x10ea

② 파손
0.5x0.5

여주


단 현 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN

여주 ←



→ 관한리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



관한리



① 후타재 균열
0.1/0.2x10ea




여주

단 현 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



관한리




① 후타재 균열
0.1/0.2x20ea




(A2)

6/6



(P3)

0



② 후타재 균열
0.1/0.2x10ea




여주

단 현 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



관한리






여주

단 현 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



관한리



① 배수관 길이부족
4ea




여주

단 현 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



관한리



① 배수관 길이부족
2ea




여주

단 현 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



관한리




여주

단 현 1 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

① 백태 - ABUT 1 -
0.8x10.0




② 백태 - ABUT 2 -
0.8x10.0



단 현 1 교



교각 손상현황도

PIER 1



범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



단 현 1 교



교각 손상현황도

PIER 2



범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



단 현 1 교

교각 손상현황도

PIER 3



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상

