


백 현 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 후 리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



후 리



명품리


백 현 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


명품리 ←




→ 후 리

범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



후 리



명품리


백 현 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN


명품리 ←



→ 후 리



후 리




백 현 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


명품리 ←




→ 후 리

범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상




후 리




백 현 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




- ABUT 1 -




- ABUT 2 -






상면



좌측

전면

우측



배면