


안 평 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장안리 ←



→ 삼합리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



벽



열화



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



삼합리



장안리


안 평 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례



삼합리



장안리


안 평 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN


장안리 ←




→ 삼합리

범례

콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



삼합리




안 평 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




삼합리
↑



안 평 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




안 평 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면

① 0.2/2.0x2ea