




KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상




천남리




가산리






범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




천남리
↑




↓
가산리


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




천남리





가산리

KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상




천 남 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



천남리
↑




↓
가산리

천 남 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




천남리
↑




↓
가산리


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




천남리
↑




↓
가산리


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



천남리
↑




↓
가산리

천 남 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -






범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면




좌측

우측




배면




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

천 남 교


교각 손상현황도

PIER 3




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면