


금 사 2 리 교



바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



범례		
콘 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화




금 사 2 리 교



바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



범례		
콘 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화




금 사 2 리 교



바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN



범 례		
콘 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화






금 사 2 리 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



① 철근노출
0.2x0.5


금 사 2 리 교

바닥판 하면 손상현황도




P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

← 금사2리



→ 이포대교






금 사 2 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



금 사 2 리 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례


콘 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화

- ABUT 1 -



<금사 2리 방향>

- ABUT 2 -








<이포대교 방향>

금 사 2 리 교

교각 손상현황도




PIER 1



금 사 2 리 교

교각 손상현황도


PIER 2




좌측

전면

우측



배면



이포대교



금사2리

기초 상면