


금 송 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



삼합리



장안리


금 송 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


장안리 ←




→ 삼합리

범례


콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



삼합리




장안리




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



삼합리

↑




금 송 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상




삼합리
↑




금 송 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -



- ABUT 2 -





① 호안블럭 파손
4.0x7.0


금 송 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면