


장풍제2교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

후포리 ←



→ 장풍리

범례



콘 열



철근노출



강재부식



백 데



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



장풍리



① 유간부 토사퇴적
L=11.0



후포리


장풍제2교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

후포리 ←



→ 장풍리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사되적



들뜸



미세망상



장풍리



① 유간부 토사되적
L=11.0

② 후타재 망상균열
1.0x11.0

(A2)



6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

(P1)

① ②

③

④ ⑤



후포리


장풍제2교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

후포리 ←




→ 장풍리

범례



장풍리




장풍제2교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

후포리 ←




→ 장풍리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백분
	누수		파손
	재료분리		박락
	열화		토사퇴적
	곰팡이		미세망상



장풍리





↓
후포리


장풍제2교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




- ABUT 1 -




① 받침부식 5ea



- ABUT 2 -






② 받침부식 5ea




장풍제2교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면