


하 동 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN

← 가업동




A1 A2


→ 홍문동

범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



홍문동



가업동


하 동 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동
↑




↓
가업동

하 동 교



교대 손상현황도

ABUT 1, 2





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



A1



A2