


성 남 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



삼합리



장안리


성 남 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


장안리 ←



→ 삼합리



삼합리



장안리


성 남 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	콘 열		철근노출
	강재부식		백 데
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		미세망상



삼합리
↑




성 남 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←





→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



삼합리
↑





- ABUT 1 -

— 16 —



- ABUT 2 -

— 학업계획 —


성 남 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면