


화 평 교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



정단리




본두리

화 평 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
			미세망상



정단리




본두리

화 평 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
			미세망상



정단리



본두리




화 평 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



정단리




본두리

화 평 교

바닥판 상면 손상현황도


P4 ~ A2(S5)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



정단리




본두리

화 평 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



정단리
↑




↓
본두리

화 평 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



정단리



본두리




화 평 교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



정단리




본두리

화 평 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)

KEY PLAN




범례			



정단리



① 배수관 길이부족
4ea



본두리




화 평 교


바닥판 하면 손상현황도

P4 ~ A2(S5)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



정단리




본두리



화 평 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2





범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




화 평 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측




① 재료분리
0.3x5.0

배면

화 평 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측



우측




배면

화 평 교


교각 손상현황도

PIER 3




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

화 평 교

교각 손상현황도


PIER 4

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박리	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면