

개 금 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

금당리 ←

→ 청안리

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상

청안리

① 토사되적 1.0x10.0x2ea

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

② 0.3/0.5x6ea

(P1)

(A1)

③ 아스콘 열화
0.05x5.0

금당리


개 금 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 금당리



→ 청안리


범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌출		미세망상



청안리



① 토사퇴적 1.5x5.0x2ea



금당리


개 금 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 청안리

범례



청안리



금당리


개 금 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 청안리

범례



청안리




금당리

개 금 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



청안리
↑




개 금 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상




청안리
↑



개 금 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌출		미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



개 금 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

개 금 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면