


오 릿 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 금당리




→ 청안리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



청안리



금당리


오 릿 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

금당리 ←




→ 청안리

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	얼 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



청안리




금당리

오 릿 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상



청안리



금당리


오 릿 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN


← 금당리




→ 청안리

범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	얼 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



청안리



금당리


오 릿 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

금당리 ←




→ 청안리

범 례



청안리




금당리

오 릿 교



바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN




범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상




오릿교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



오 릿 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측





배면


오 릿 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측



배면