


광 대 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적



돌출



미세망상




화평리



① 토사퇴적 3.5x9.0

(P1)



광대리


광 대 2 교

바닥판 상면 손상현황도



P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리




화평리



① 토사퇴적 3.5x9.0

Ⓐ2

Ⓐ1



광대리


광 대 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

광대리 ←



→ 화평리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



화평리



광대리


광 대 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

광대리 ←




→ 화평리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



화평리




광대리

광 대 2 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	변형		미세망상

- ABUT 1 -



<광대리 방향>

- ABUT 2 -






<화평리 방향>


광 대 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면