


보 광 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

장흥리 ←




→ 하호리

범례



하호리



장흥리


보 광 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 장흥리



→ 하호리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



물



모래



벽돌



열팽창



재료분리




토사되적




소리



미세망상



하호리



장흥리


보 광 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

장흥리 ←



→ 하호리

범례



콘크리트



철근노출



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트




콘크리트




콘크리트



콘크리트



하호리




보 광 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장흥리 ←




→ 하호리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	벽락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




하호리
↑



보 광 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -



보 광 교

교각 손상현황도

PIER 1

