


고 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

상품리 ←



→ 백자리

범례



균열



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



백자리



상품리


고 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

상품리 ←




→ 백자리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



백자리



상품리


고 촌 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

상품리 ←




→ 백자리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



백자리
↑



↓
상품리


고 촌 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


상품리 ←



→ 백자리



백자리




↓
상품리


고 촌 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -





- ABUT 2 -




고 촌 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면

② 재료분리
1.0x4.0