


아랫담교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



용담리




백자리

아랫담교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



용담리




백자리

아랫담교

바닥판 상면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



용담리




백자리

아랫담교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		돌출
	미세망상		



용담리



④ 유간부 토사퇴적
L=4.5




백자리

아랫담교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	벌음	미세망상



용담리
↑




↓
백자리

아랫담교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



용담리
↑




↓
백자리

아랫담교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



용담리
↑




↓
백자리

아랫담교

바닥판 하면 손상현황도


P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



용담리
↑




↓
백자리

아랫담교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -




아랫담교

교각 손상현황도


PIER 1



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측






배면


아랫담교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측





배면


아랫담교

교각 손상현황도

PIER 3




전면



좌측

우측



배면