




천 남 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



천남리






가산3리

천 남 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



천남리



가산3리





천 남 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



천남리



가산3리





천 남 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN



천남리



가산3리




천 남 1 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 |
|      |      |      |
| 백태   | 누수   | 파손   |
|      |      |      |
| 재료분리 | 박락   | 열화   |



천남리  
↑




↓  
가산3리

천 남 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 |
|      |      |      |
| 백태   | 누수   | 파손   |
|      |      |      |
| 재료분리 | 박락   | 열화   |



천남리  
↑




가산3리  
↓

천 남 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 콘 열  | 철근노출 | 강재부식 |
|      |      |      |
| 백 태  | 누 수  | 파 손  |
|      |      |      |
| 재료분리 | 박 락  | 열 화  |



천남리  
↑




↓  
가산3리

천 남 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |
|------|------|------|
|      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 |
|      |      |      |
| 백태   | 누수   | 파손   |
|      |      |      |
| 재료분리 | 박락   | 열화   |



천남리  
↑





↓  
가산3리


천 남 1 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2




- ABUT 1 -



<가산3리 방향>

- ABUT 2 -






<천남리 방향>


천 남 1 교

교각 손상현황도

PIER 1




상면



좌측

전면

우측






배면


천 남 1 교

교각 손상현황도

PIER 2




상면



좌측

전면

우측




배면

천 남 1 교

교각 손상현황도


PIER 3



| 범례 |      |      |
|----|------|------|
|    | 균열   | 철근노출 |
|    | 백태   | 누수   |
|    | 재료분리 | 박락   |
|    | 강재부식 | 파손   |
|    | 열화   |      |

|  |    |  |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|----|--|
|  | G1 |  | G2 |  | G3 |  |
|--|----|--|----|--|----|--|


상면



좌측

전면

우측



배면