


당 미 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례		



후포리



백석리






당 미 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



후포리






백석리

당 미 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



후포리






백석리

당 미 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN






백석리

당 미 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



후포리



백석리

당 미 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화

후포리
↑

② 백태
0.6x8.0x2ea

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10

0

↓



백석리

당 미 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN



후포리





백석리

당 미 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN



후포리





백석리


당 미 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



당 미 1 교

교각 손상현황도

PIER 1





범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화

	G1		G2		G3	
--	----	--	----	--	----	--

상면




배면

당 미 1 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화




상면



좌측

전면

우측




배면

당 미 1 교


교각 손상현황도

PIER 3





범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화



상면



배면