


당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		돌출
	돌출		미세망상



가산리
↑




↓
당산리

당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



가산리




당산리

당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌출		미세망상



가산리




당산리

당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



가산리
↑




↓
당산리

당 산 교


바닥판 상면 손상현황도

P4 ~ A2(S5)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



가산리
↑




↓
당산리

당 산 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

← 당산리




→ 가산리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea



② 백태
1.2x9.0x4ea



↓ 당산리

당 산 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea



② 백태
1.2x9.0x4ea


↓
당산리

당 산 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	벽태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea



② 백태
1.2x9.0x4ea


↓
당산리

당 산 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	파손		열화
	토사퇴적		미세망상



① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea



② 백태
1.2x9.0x4ea



당산리

당 산 교


바닥판 하면 손상현황도

P4 ~ A2(S5)

KEY PLAN





① 보강철판부식
0.5x6.0x3ea




당 산 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2



A1




A2

당 산 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면


당 산 교

교각 손상현황도


PIER 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

당 산 교


교각 손상현황도

PIER 3




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

당 산 교


교각 손상현황도

PIER 4


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		침식
	열화		미세망상




전면



좌측

우측



배면