

가 마 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

가업동 ←

→ 홍문동

A1

P1

P2

A2

범례

균열

철근노출

강재부식

백태

누수

파손

재료분리

토사퇴적

돌뚫

미세망상

1

2

3

4

5

홍문동

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

P1

② 0.3/0.6

① L±4.5

③ 0.3/0.6

6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

종조인트

가업동


가 마 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



홍문동



가업동


가 마 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

가업동 ←





→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
			미세망상



홍문동



가업동


가 마 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동


가 마 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



홍문동



가업동


가 마 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN

← 가업동




→ 홍문동

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



홍문동




가업동


가 마 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



가 마 교


교각 손상현황도

PIER 1





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상



전면





배면



가 마 교

교각 손상현황도

PIER 2



전면



배면