


도 장 교

바닥판 상면 손상현황도



A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

여주 ←




범례



관한리

① 유간 토사퇴적
L=10.0


② 후타재 파손
1.0x1.5



1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9


① P1

6/6



① A1

0



③ 유간 토사퇴적
L=10.0

④ 후타재 파손
0.2x0.3

⑤ 후타재 파손
0.2x2.2

↓
여주


도 장 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

여주 ←



→ 관한리

범례




관한리



④ 후타재 파손
0.2x0.5

⑤ 덮개 파손
L=0.5



1/9

2/9

3/9

4/9


5/9

6/9

7/9

8/9

P2



6/6

5/6

4/6

3/6

2/6

1/6

0

P1

① ②

③

④ ⑤



여주


도 장 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN

여주 ←



→ 관한리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적



돌출




미세망상



관한리



② 후타재 파손
1.0x4.0



1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

P3

6/6

5/6


4/6

3/6

2/6

1/6

0



① 배수구 막힘

P2

1 2

3

4 5



여주


도 장 교

바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN

여주 ←



→ 관한리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



벽락



열화



재료분리




토사퇴적



들음



미세망상



관한리




② 후타재 파손
1.0x4.0

③ 후타재 파손
1.0x1.0



A2



P3




여주

도 장 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



관한리
↑



↓
여주


도 장 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

여주 ←




→ 관한리

범례



관한리




여주

도 장 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



관한리
↑




도 장 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



관한리
↑




↓
여주


도 장 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



도 장 교


교각 손상현황도

PIER 1




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




배면

도 장 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	침식	미세망상




전면



좌측

우측




① 백태
1.2x2.0

배면

도 장 교


교각 손상현황도

PIER 3




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면