


하 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



화평리



② 열화
2.0x20.0x2ea



① 후타재균열
0.1/0.2x20ea



광대리


하 리 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리




→ 화평리



화평리



① 후타재 박리
0.2x15.0x2ea



② 열화
2.0x20.0x2ea



광대리


하 리 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리


범례



화평리



③ 배수관 파손
1ea



광대리


하 리 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

광대리 ←




→ 화평리

범례



화평리
↑




↓
광대리


하 리 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -




하 리 교

교각 손상현황도


PIER 1



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	침식	미세망상




전면



좌측

우측



배면