




신 진 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



관한리




여주

신 진 1 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 콘 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



관한리




여주

신 진 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



| 범례 |      |  |      |
|----|------|--|------|
|    | 균열   |  | 철근노출 |
|    | 강재부식 |  | 백태   |
|    | 누수   |  | 파손   |
|    | 재료분리 |  | 토사퇴적 |
|    | 열화   |  | 들뜸   |
|    | 미세망상 |  |      |



관한리




여주

신 진 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



| 범례   |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



관한리




여주

신 진 1 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN



| 범 례  |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



관한리




여주

신 진 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



| 범 례  |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누 수  | 파 손  | 박 락  | 열 화  |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들 음  | 미세망상 |



관한리




여주

신 진 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균열   | 철근노출 | 강재부식 | 백태   |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들뜸   | 미세망상 |



관한리




여주

신 진 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)


KEY PLAN



| 범 례  |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 균 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누 수  | 파 손  | 박 락  | 열 화  |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 들 음  | 미세망상 |





관한리




신 진 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -




- ABUT 2 -



신 진 1 교



교각 손상현황도

PIER 1



범례





|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
| 콘 열  | 철근노출 | 강재부식 | 백 데  |
|      |      |      |      |
| 누수   | 파손   | 박락   | 열화   |
|      |      |      |      |
| 재료분리 | 토사퇴적 | 침식   | 미세망상 |



신 진 1 교

교각 손상현황도

PIER 2



신 진 1 교

교각 손상현황도

PIER 3

