


우 만 1 교

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주




역촌

우 만 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주




우 만 1 교

바닥판 상면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주




우 만 1 교

바닥판 상면 손상현황도


P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주




역존

우 만 1 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



여주




역존

우 만 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



여주
↑




우 만 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



여주
↑




우 만 1 교



바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN




범례



우 만 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례


콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



<역촌 방향>

- ABUT 2 -




<여주 방향>

우 만 1 교

교각 손상현황도



PIER 1



범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들음	미세망상

⑤ 열화 및 재료분리(2EA)
A=1.2mx2.5m




배면

우 만 1 교



교각 손상현황도

PIER 2



범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들음	미세망상




우 만 1 교

교각 손상현황도

PIER 3


KEY PLAN



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상


② 열화(2EA)
A=1.2mx2.5m



좌측

전면

우측



배면