


연 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

← 광대리




→ 화평리


범 례



재료분리 토사퇴적 들 음 미세망상



화평리



③ 박락
0.5x3.0



광대리


연 촌 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리


범례



화평리



④ 유간부 토사퇴적
L=9.0



광대리


연 촌 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

← 광대리




→ 화평리

범 례



화평리



↓
광대리


연 촌 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

← 광대리



→ 화평리

범 례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상




화평리



연 촌 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -





연 촌 교

교각 손상현황도

PIER 1



전면



배면