


마 감 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

이호리 ←




→ 걸은리

범례



걸은리



이호리


마 감 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

이호리 ←




→ 걸은리

범례



걸은리




마 감 1 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이호리 ←



→ 결은리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



결은리



이호리


마 감 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

이호리 ←



→ 걸은리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백데



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌움



미세망상



걸은리





이호리


마 감 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -



- ABUT 2 -



마 감 1 교

교각 손상현황도

PIER 1

