

당진교 S3 가로보

P2

연번	손상내용	폭		연장		개소		총량	
		m, mm	m	m	m	개소	개소	물량	단위
1	처음분리	0.3	0.1	1EA	0.03			m	m
2	처음분리	0.3	0.1	1EA	0.03			m	m
3	처음분리	0.4	0.1	1EA	0.04			m	m
4	처음분리	0.3	0.5	1EA	0.15			m	m

P3

G1~G2

G2~G3

G3~G4

G4~G5

0.3x0.5 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5


CB6

CB7

당진리
←

점동초교
→

KEY PLAN



손상범례

	균열		망상균열		처음분리		바라, 바라, 파손		백타		누수		철근노출		철근부식		변색, 변형		제수, 변색, 변형		누수변색		변형		기타	
--	----	--	------	--	------	--	------------	--	----	--	----	--	------	--	------	--	--------	--	------------	--	------	--	----	--	----	--

당진교 정기점검

여주시청

(주)영성엔지니어링

Non-Scale

2016.02

당진교 S3 가로보