


P15(원주방향)



P14(아주방향)

S15 SLAB 상면

원형조사결과표

점번호	위치/구경 (마릴출입)	승강구대	승강구도			시정 상태	비고
			W(m,m)	L(m)	개소	계(m,m ³ , EA)	
1	남단	파손	0.2	0.3	1	0.06	
2	남단	파손	0.1	0.2	1	0.02	
3	남단	파손	0.1	0.2	1	0.02	
4	남단	파손	0.3	0.4	1	0.12	
5	한정관 보호구체	파손					부수
6	남단	파손	0.1	0.2	1	0.02	
7	남단	파손	0.3	0.4	1	0.12	
8	남단	파손	0.2	0.3	1	0.06	
9	한정관 보호구체	파손					부수
10	남단	파손	0.2	0.3	1	0.06	
11	남단	파손	0.2	0.3	1	0.06	
12	남단	파손	0.3	0.4	1	0.12	
13	남단	파손	0.3	0.4	1	0.12	
14	교정	파손	-	2.0	1	2.00	