



(구)남한강교 외관조사망도 교각 P7

KEY PLAN



SECTION



손상 물량 표

| 번호 | 손상 내용            | 손상 규모 |     |    | 단위   | 비고             |
|----|------------------|-------|-----|----|------|----------------|
|    |                  | 폭     | 길이  | 수량 |      |                |
| 1  | 균열(Cw=0.3mm/1mm) |       | 0.7 | 5  | 350  | m              |
| 2  | 균열(Cw=0.3mm/1mm) |       | 0.5 | 2  | 100  | m              |
| 3  | 피손               | 0.3   | 0.4 | 1  | 0.12 | m <sup>2</sup> |
| 4  | 균열(Cw=0.3mm/1mm) |       | 0.7 | 8  | 560  | m              |
| 5  |                  |       |     |    |      |                |
| 6  |                  |       |     |    |      |                |
| 7  |                  |       |     |    |      |                |
| 8  |                  |       |     |    |      |                |
| 9  |                  |       |     |    |      |                |
| 10 |                  |       |     |    |      |                |
| 11 |                  |       |     |    |      |                |
| 12 |                  |       |     |    |      |                |
| 13 |                  |       |     |    |      |                |
| 14 |                  |       |     |    |      |                |
| 15 |                  |       |     |    |      |                |
| 16 |                  |       |     |    |      |                |
| 17 |                  |       |     |    |      |                |
| 18 |                  |       |     |    |      |                |
| 19 |                  |       |     |    |      |                |
| 20 |                  |       |     |    |      |                |
| 21 |                  |       |     |    |      |                |
| 22 |                  |       |     |    |      |                |
| 23 |                  |       |     |    |      |                |
| 24 |                  |       |     |    |      |                |
| 25 |                  |       |     |    |      |                |
| 26 |                  |       |     |    |      |                |
| 27 |                  |       |     |    |      |                |

|  |      |  |      |  |        |  |         |
|--|------|--|------|--|--------|--|---------|
|  | 콘 열  |  | 망상균열 |  | 박리, 피손 |  | 누수문열    |
|  | 백 태  |  | 철근노출 |  | 토사침적   |  | 재료분리    |
|  | 표면오염 |  | 부 식  |  | 철근노출   |  | 배수구막힘   |
|  | 보 수  |  | 침 식  |  | 좌굴, 변형 |  | 배수관길이부족 |