


가 야 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상




적금리
↑



가 야 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



적금리
↑




↓
가야리

가 야 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

