





다 대 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



효지리




다대리


다 대 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



효지리

↑




다대리

↓

다 대 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

