


연 양 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가정리
↑




↓
여흥동

연 양 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가정리





여흥동


연 양 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2



- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

