


오 계 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상



광대리




오계리

오 계 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



광대리
↑




↓
오계리


오 계 교

교대 손상현황도

ABUT 1, 2




- ABUT 1 -



① 0.2/3.0x10ea

- ABUT 2 -



③ 0.3/3.0x2ea

⑤ 0.2/3.0