




장 항 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)

KEY PLAN




주록리



① 토사퇴적
0.5x15.0x2ea

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7

A2




후 리

장 항 교


바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



주록리
↑




↓
후 리

장 항 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

