



가섭교(하림교)

바닥판 상면 손상현황도


A1 ~ A2(S1)



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		돌출
	토사퇴적		미세망상



하림리
↑




↓
가산리



가섭교(하림교)

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



가섭교(하림교)

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상


받침수 확인 후 기입

① 표면열화
1.5x10.0



A1

② 표면열화
1.5x10.0



A2