


신 진 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



삼합리




신 진 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

장안리 ←



→ 삼합리


범례




삼합리



③ 유간부 토사퇴적 L=13.0 ④ 후타재 균열 0.1/0.2x10ea




A2



P1




장안리




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌뜸	미세망상



삼합리

↑




장안리

↓


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



삼합리
↑





↓
장안리


신 진 교

교대 손상현황도



ABUT 1, 2



- ABUT 1 -








- ABUT 2 -



신진교

교각 손상현황도


PIER 1



좌측

전면

우측



배면