

연 라 교	바닥판 상면 손상현황도	A1 ~ P1(S1)
-------	--------------	-------------

KEY PLAN

범 례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화

이포대교


연 라 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN


← 금사2리



→ 이포대교



이포대교






연 라 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN



연 라 교




바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

← 금사2리

→ 이포대교




연 라 교

바닥판 하면 손상현황도



P1 ~P2(S2)

KEY PLAN

← 금사2리



→ 이포대교







연 라 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



연 라 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례		
균 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -




연 라 교

교각 손상현황도


PIER 1



범 례		
균 열	철근노출	강재부식
백 태	누 수	파 손
재료분리	박 락	열 화




전면



좌측

우측




배면

연 라 교


교각 손상현황도

PIER 2




범례

균열	철근노출	강재부식
백태	누수	파손
재료분리	박락	열화




전면



좌측

우측



배면