


오 계 4 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

← 광대리




→ 오계리

범례



오계리



광대리


오 계 4 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

← 광대리



→ 오계리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



물



모래



골재



열팽창



재료분리




토사퇴적




소리



미세망상



오계리



광대리


오 계 4 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)

KEY PLAN

광대리 ←



→ 오계리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백분



누수



파손



벽



열



재료분리




토사퇴적




들음



미세망상



오계리



광대리


오 계 4 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

광대리 ←



→ 오계리

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌출



미세망상



오계리



광대리


오 계 4 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

광대리 ←




→ 오계리

범례



오계리



광대리


오 계 4 교

바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

광대리 ←




→ 오계리

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 땀	미세망상



오계리




광대리

오 계 4 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		열화
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		돌출
	돌출		미세망상

- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




오 계 4 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측






배면


오 계 4 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측



배면