


세 종 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

왕대리 ←




→ 남한강

범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



남한강



왕대리


세 종 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN



왕대리 ←




A1 P1 A2

→ 남한강

범례



남한강



왕대리


세 종 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

왕대리 ←




→ 남한강

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



남한강



왕대리


세 종 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


왕대리 ←




A1 P1 A2

→ 남한강

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	틀움	미세망상




남한강
↑



세 종 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2




범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상

- ABUT 1 -




- ABUT 2 -




세 종 교

교각 손상현황도


PIER 1




범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	침식		미세망상




전면



좌측



우측



배면