


장 흥 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범례



여 주



이 천


장 흥 1 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)



KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범례



여 주



이 천


장 흥 1 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 레			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



여 주
↑




이 천
↓


장 흥 1 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




장 흥 1 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면