


장 흥 2 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주

범 례



균 열



철근노출



강재부식



박 락



누 수



파 손



균 열



박 락



누 수



파 손




균 열




박 락

재료분리 토사퇴적 들뜸 미세망상



여 주



이 천


장 흥 2 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	돌 움	미세망상



여 주



이 천


장 흥 2 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

이 천 ←




→ 여 주

범 레			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



여 주
↑




장 흥 2 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


이 천 ←




A1 P1 A2

→ 여 주

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상





여 주
↑




장 흥 2 교

교대 손상현황도


ABUT 1, 2



- ABUT 1 -






- ABUT 2 -




장 흥 2 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면